





- shp파일 속성을 캐드로 내보내기
1. shp파일의 속성을 라벨로 표시한다.




2. 아크카탈로그를 열어서 mdb로 저장한다.





생성한 mdb파일을 우클릭후 피쳐데이터셋에서 저장할 파일 이름을 설정해준다.

3. 아크맵에서 shp파일을 선택한 후 오른쪽 마우스를 눌러 레이블을 애노테이션으로 변환을 선택하여 준다.



레이블을 애노테이션으로 변환

애노테이션 저장: ☒ 데이터베이스안에(D) ☐ 맵안에(M) 기준 축척: 1:0

다음에 대한 애노테이션 생성: ☒ 모든 피쳐(A) ☐ 현재 범위의 피쳐(E) ☐ 선택된 피쳐(S)

피쳐 레이어	연결된 피쳐	추가	애노테이션 피쳐 클래스
내보내기_결과	☐	☐	내보내기_결과Anno


대상: 알 수 없음

☒ 나타나지 않은 레이블을 나타나지 않는 애노테이션으로 변환(C)

변환 **취소**


붉은색 부분을 클릭해서 2번에서 만든 피쳐데이터 셋을 연결해 준 후 변환을 누른다.

4. 아크맵에서 표현됨




5. 아크툴박스 컨버전 툴에서 캐드로 내보내기를 실행(내보내기_결과Anno)


6. dwg로 나갈 때 저같은 경우에는 한번에 안나가지네요. 한번더 5번을 해주니깐 dwg로 나가 집니다.



7.캐드





보시는 화면 처럼 글자 폰트가 0.0002로 아주 작습니다. 컬러도 검정색으로 나오고 그냥 육안으로는 구분이 안가요. 이 부분은 설정해주셔야 될듯합니다. 지적선이랑 같이 불러줘야지 확대가 되네요;;




약간 자기 멋대로 들어간 녀석들이 있네요.. 지번 포인트는 2로 키웠습니다. 적당한 수준에서 조절하시면 될듯합니다. 지번의 경사가 기울어진것은 아크맵에서 레이블 위치정보에서 폴리곤내에 넣고 수평우선시도로 설정하였습니다. 수평으로도 가능합니다.

ps) 그냥 shp속성을 캐드로 내보시려고 한다면 아크 맵에서 폴리곤을 포인트로 내보내신 다음에 캐드 맵버전에서 import하면 됩니다.



빨간 박스를 클릭하면 (클릭하시면 역삼각형 세모 옆에 ... 있습니다 요거~)



해당 속성을 선택해 주시면 됩니다. 저는 지번 선택~

